



DICAS PARA OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS CRECHES PELAS CRIANÇAS

Veja nos próximos slides alguns aspectos que foram alterados nas creches da Associação Santo Agostinho (ASA) durante o Projeto cuidar/educar crianças pequenas nas creches da ASA, ocorrido de 2001 a 2009.

ANTES – áreas externas desprovidas de atrativos para as crianças



DEPOIS – instalação de brinquedos




ANTES – áreas externas desprovidas de atrativos para as crianças



DEPOIS – instalação de brinquedos



**ANTES – corredores atravancados
dificultando a circulação**



**DEPOIS – corredores
livres**



ANTES – espaços que não eram utilizados pelas crianças



DEPOIS – aproveitamento dos espaços para uso das crianças



ANTES – salas pequenas e com
entraves para a circulação



DEPOIS – retirada de móveis para
ampliar o espaço para as crianças



ANTES – áreas externas com mato e rachaduras no piso



DEPOIS – reforma das áreas externas




ANTES – pátio com fios expostos



DEPOIS – conserto dos fios expostos



ANTES – escadas mal conservadas



DEPOIS – reforma das escadas



ANTES – ambientes com muita umidade



DEPOIS – reforma dos ambientes




**ANTES – áreas externas sem
atrativos**



DEPOIS – reforma das áreas externas



ANTES – salas com piso frio



DEPOIS – troca dos pisos



ANTES – vidros quebrados



DEPOIS – troca dos vidros



ANTES – ausência de tanque de areia



DEPOIS – construção de tanque de areia



ANTES – áreas externas pequenas



DEPOIS – ampliação das áreas externas



ANTES – salas com barrado e lousa nas paredes



DEPOIS – retirada dos barrados

